

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «21» февраля 2023 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Аревик» 347682, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский, улица Школьная, 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	2	Адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016. Не требуется.
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	3	3	Пешеходные пути движения асфальт, шириной более 3 м.,)	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016. Не требуется.
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	8	8	Адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016. Не требуется.
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	ВНД	- не требуется.
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет					

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Автостоянка и парковка	ВНД	-	-	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2016 «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

1. Результаты обследований:

2. Входа (входов) в здание

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Аревик» 347682, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский, улица Школьная, 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	8	8	Стационарный, Адаптировано для всех групп МПН.	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не требуется.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	9	9	Адаптировано для всех групп МПН.	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не требуется.
2.4	Дверь (входная)	есть	10	10	Двустворчатая дверь 1,5 м адаптирована	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не требуется.
2.5	Тамбур	есть	11	11	Двустворчатая дверь 1,5 м адаптирована	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не требуется.
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ВНД	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Аревик» 347682, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский, улица Школьная, 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	15	15	Зона ожидания адаптирована для всех групп МГН	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не нуждается.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	16	16	Не адаптирована для групп МГН	ДП-И (О,С,Г,У)	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не нуждается.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	12	12	Адаптирован для всех групп МГН	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не нуждается.
3.5	Двери	есть	10	10	Адаптированы для всех групп МГН Дверные проемы 1,2 м	ДЧ-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не нуждается.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	13	13	Адаптированы. Дверные проемы 1,2 м	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не нуждается.
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (внутри здания)	ДП-И (С, Г, У)	16	16	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пандус (внутри здания)	ВНД	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Аревик» 347682, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский, улица Школьная, 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

I. Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Аревик» 347682, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский, улица Школьная, 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	5	Адаптирована для МГН – соответствует стандарту	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не требуется.
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	18	18	Не адаптирована для групп МГН	ДП-И (С, Г, У)	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не требуется.
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	19	19	Адаптирована для МГН – соответствует стандарту	ДП-В	В соответствии СП 59.13330.2016.	Не требуется.
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Душевая/ ванная комната	ДП-И (С, Г, У)	18	18	технические решения невозможны

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 «Аревик» 347682, Ростовская область, Егорлыкский район, хутор Шаумяновский, улица Школьная, 5

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-				
6.2	Акустические средства	нет	-	-				
6.3	Тактильные средства	да	14	14		С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД			<u>Индивидуальное решение с ТСР</u>
Акустические средства	ВНД			<u>Индивидуальное решение с ТСР</u>
Тактильные средства	ДП-В	17	17	<u>Не требуется</u>

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР